

कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी, प्रयागराज  
पत्र सं०- सीएफओ/एफएस/स्कूल/2021 दिनांक: 5 अप्रैल, 2021  
सेवा में,

प्रबन्धक/आवेदक,  
वाई0एम0सी0ए0 सेन्टेनरी स्कूल एण्ड कालेज,  
13, सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज।

विषय: वाई0एम0सी0ए0 सेन्टेनरी स्कूल एण्ड कालेज, 13, सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज में लगी अग्निशमन व्यवस्थाओं/ उपकरणों का फायर आडिट प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

संदर्भ: आवेदक के प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में।

कृपया उपरोक्त विषयक प्रबन्धक/आवेदक वाई0एम0सी0ए0 सेन्टेनरी स्कूल एण्ड कालेज, 13, सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र के माध्यम से भवन में लगी अग्निशमन व्यवस्थाओं/ उपकरणों का प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने की अपेक्षा की गयी है। स्कूल भवन में लगी अग्निशमन व्यवस्थाओं/ उपकरणों का परीक्षण तथा निरीक्षण कराया गया, निरीक्षण आख्या का विवरण निम्नलिखित है-

1. भवन भूतल व प्रथम तल तक निर्मित है।
2. भवन के प्रत्येक तल पर होजरील, स्थापित किया जाये।
3. भवन की टेरिस पर 5000 ली० क्षमता का टेरिस टैंक व 450 एलपीएम क्षमता का टेरिस पम्प स्थापित एवं कार्यशील पाया गया।
4. भवन के प्रत्येक तल पर फायर एक्सटिंग्यूशर आई0एस0 मानक 2190 के अनुसार स्थापित एवं कार्यशील दशा में पाये गये।
5. भवन में स्थापित सभी अग्निशमन उपकरण कार्यशील दशा में पाये गये।

अतः उपरोक्तानुसार उपलब्ध अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्थाओं के आधार पर भवन में स्थापित अग्निशमन उपकरणों का फायर आडिट प्रमाण पत्र निम्न शर्तों के अधीन निर्गत किया जाता है-

1. प्रबन्धक को निर्देशित किया जाता है कि भवन में अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्थाओं को सदैव कार्यशील दशा में रखने हेतु मेन्टीनेन्स शेड्यूल बनाया जाये तथा उसी के अनुसार कार्यशील दशा में रखा जाना।
2. किसी प्रकार का अतिरिक्त निर्माण कार्य कराये जाने से पूर्व अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाना अपेक्षित है।
3. भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर इसकी सूचना अविलम्ब अग्निशमन केन्द्र को दी जाये तथा पायी गयी त्रुटि का निवारण किया जाय।
4. प्रत्येक छः माह में एक बार भवन में कार्यरत सुरक्षा कर्मियों को मॉक ड्रिल करायी जाये तथा इमरजेंसी इवेन्यूशन प्लान बनाया जाए इसकी जानकारी सुरक्षा कर्मियों को प्रदान किया जाना अपेक्षित है।
5. वर्ष में एक बार अग्निशमन से भवन में जीवन रक्षा, फायर प्रिवेन्शन तथा फायर प्रोटेक्शन सिस्टम के कार्यशील होने का प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।
6. भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं अनुरक्षण में अथवा लापरवाही के कारण सिस्टम अकार्यशील पाये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व प्रबन्धक का होगा तथा निर्गत प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।
7. अग्निशमन उपकरणों का अनुरक्षण एवं मानचित्र के अनुसार भवन का निर्माण बनाये रखना आवश्यक होगा अथवा निर्गत किया जा रहा प्रमाण -पत्र स्वतः ही निरस्त माना जायेगा।

(आर० ए० सी० मि०)  
मुख्य अग्निशमन अधिकारी,  
प्रयागराज



Sarla Maeh  
MANAGER

Y.M.C.A. Centenary School & College  
Allahabad



GST No. : 09AAAF0094J1ZQ  
Labour Lic No. 21/4256  
P.F. No. UP/VN/45219



## FIRE SAFETY ENGINEERS

(An ISO 9001 : 2008 CERTIFIED COMPANY)

Regd. Off. : 95-A, Dondipur, Prayagraj-211003 (U.P.) India Mob. : 9415252922, 6393537793  
E-mail : firesafety786@yahoo.co.in

FSE/78612/FIRE/2022-23

Ref.: .....

Date: 13.07.2023

Date: .....

### TO WHOM IT MAY CONCERN

This is to certify that the Refilling of Fire Extinguishers at YMCA Centenary School & College, Civil Lines, Prayagraj by us and Demonstration all Staff Dated:12.07.2023 Next Due Date 11.07.2024

S. No	Description	Qty.
01-	Refilling of ABC Store pressure Type Fire Extinguisher Capacity 05 Kg	20 Nos
02-	Refilling of Co2 Type Fire Extinguishers capacity 4.5 kg	04 Nos
03-	Refilling of DCP Type Fire Extinguisher Capacity 10 Kg	05 Nos
04-	Refilling of AFFF Foam Type Fire Extinguisher Capacity 09 Ltr.	02 Nos

Thanking You

Yours Faithfully



For FIRE SAFETY ENGINEERS

Design, Supply, Installation & Maintenance of:  
Fire Alarm, Smoke Detection, Sprinkler, Wet Riser, Dry Riser, Foam, Dry Powder, CO2, Halon Fire Extinguisher,  
HVWS, Building Management, Security Equipment, CCTV, Access Control System



*Barla Masela*

MANAGER

YMCA Centenary School & College  
Allahabad